



Bamble



Drangedal



Kragerø



Porsgrunn



Siljan



Skien

Tilsynskontoret for byggesaker i Grenland

Dato: 28.11.2008
Referanse: 44 - 1 - 114
Arkiv: L50
Saksbehandler: Dag Skauge

Byggmester Asle Thorsen AS
v/ Halgeir Halvorsen
Asdal

4824 BJORBEKK

TILSYNSRAPPORT PÅ GNR.44 BNR.1 FNR.114 I DRANGEDAL. Gautefall.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 97 er det gjennomført følgende tilsyn:

Tiltak:

Gnr. 44 Bnr.1 Fnr.114

Sted:

Gautefall

Tidspunkt:

20.11.08

Deltakere fra kommunen:

Tilsynskoordinator: Dag Skauge
Fagtilsyn: Mona Stenberg Straume

Deltakere fra foretaket:

Prosjektleder Halgeir Halvorsen

Formål:

Overordnet tilsyn er å bidra til bedre bygg ved hensiktsmessig dokument kontroll.

Tiltakets art og tilsynsområde:

Prosjektering Utførelse

Dokumentasjon:

- Rutiner for søknad.
- Rutine for avvik.

POSTADRESSE
Postboks 128
3901 PORSGRUNN

BESØKSADRESSE: Rådhusgata 7 / 2.etg
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no
Internett-adresse: <http://www.porsgrunn.kommune.no/>

MOBIL TELEFON
97 62 44 04 35 54 74 41

Tegninger, beskrivelser, samtykker, kvalitetssystem og sjekklister.

Observasjoner:

- observasjoner av foretaket generelt,
- observasjoner i dokumenter

Foretaket viser tillit.

A: Arbeidet er prosjektert og det foreligger kontrollerte arbeidstegninger. Ja

B: Kontrolldokumentasjon bekrefter at arbeidet er kontrollert. Ja


C: Ble tilstrekkelig kontrolldokumentasjoner oversendt. Ja

Konklusjon:

Funn ble registrert og foretaket Byggmester Asle Thorsen AS interpreterte om sitt kvalitetssystem.

Tilliten til foretaket er bekreftet.

Kontrollarbeidet synes tilfredsstillende utført.


Dag Skauge
Tilsynskoordinator

Kopi til:

Drangedal kommune, v/ Mona Stenberg Straume Sektor for teknikk, kultur og landbruk, 3750
DRANGEDAL.