



Bamble



Drangedal



Kragerø



Porsgrunn



Siljan



Skien

Tilsynskontoret for byggesaker i Grenland

Norconsult AS
Nesjarvn. 1

3960 STATHELLE

Dato: 13.02.2009
Referanse: 27 - 107
Arkiv: L50
Saksbehandler: Dag Skauge

TILSYNSRAPPORT PÅ GNR.27 BNR.107 I PORSGRUNN.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 97 er det gjennomført tilsyn:

Tiltak:

Gnr. 27 Bnr.107

Sted:

Bjønnesvegen 630

Deltakere fra kommunen:

Tilsynskoordinator: Dag Skauge

Fagtilsyn: Lars Ole Thunold, Porsgrunn kommune.

Fra foretaket:

Karl Olaf Siljan

Formål:

Overordnet tilsyn er å bidra til bedre bygg ved hensiktsmessig dokumentert kontroll og forebygge feil i byggeprosessen.

Tiltakets art og tilsynsområde:

Prosjektering Utførende

Dokumentasjon:

- Rutiner og sjekklister for situasjonskart.
- Rutine og sjekklister for funksjonen ansvarlig kontrollerende kpr/kut
- Rutine for avvik.

Dokumentene i byggesaken m.m. Kontrolldokumenter ble sendt til tilsynskontoret.


Observasjoner:

- observasjoner av foretaket generelt,
- observasjoner i dokumenter

Sammendrag og konklusjon:

Vi viser til brev fra Porsgrunn kommune datert 29.11.07 hvor de gjør oppmerksom på at kommunen setter tidligere godkjenning i sak 396/06 datert 23.08.2006, til side som ugyldig.

Tilsynet er avsluttet.



Dag Skauge
Tilsynskoordinator

e.post: dag.skauge@porsgrunn.kommune.no