



Bamble



Drangedal



Kragerø



Porsgrunn



Siljan



Skien

Tilsynskontoret for byggesaker i Grenland

Telemark Vestfold Entreprenør
Postboks 2827

3702 SKIEN

Dato: 15.10.2008
Referanse: 08/1475-1
Arkiv: L50
Saksbehandler: Dag Skauge

TILSYNSRAPPORT PÅ GNR.300 BNR.5098 I SKIEN FRIDTJOF NANSENSGT. 21

I samsvar med plan- og bygningslovens § 97 er det gjennomført følgende tilsyn:

Tiltak:

Gnr. 300 Bnr.5098

Sted:

Fridtjof Nansensgt. 21

Tidspunkt:

20.06.08

Deltakere fra kommunen:

Tilsynskordinator: Dag Skauge

Deltakere fra foretaket:

Driftsjef Petter Solli og prosjektleder Skule Wærstad

Formål:

Overordnet tilsynsformål er å bidra til et bedre bygg ved hensiktsmessig kontroll.

Tiltakets art og tilsynsområde:

Prosjektering Utførelse

Dokumentasjon:

- Rutiner og system for funksjonene søk/pro/kpr/utf og kut.
- Rutine for avvik.
- Kontrollplan (sjekklister) vedrørende bygningsprosjektering og sjekklister for utf/kut tømrerarbeide.
- Foretakets kvalitetssystem.

Tegninger, beskrivelser, samtykker, kvalitetssystem og sjekklister.

POSTADRESSE
Postboks 128
3901 PORSGRUNN

BESØKSADRESSE: Rådhusgata 7 / 2.etg
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no
Internett-adresse: <http://www.porsgrunn.kommune.no/>

MOBIL TELEFON
97 62 44 04 35 54 74 41

Observasjoner:

- observasjoner av foretaket generelt,
- observasjoner i dokumenter
- observasjoner på byggeplass

Foretaket viser tillit.

- A: Arbeidet er prosjektert og det foreligger kontrollerte arbeidstegninger. Ja
- B: Det utførte arbeidet synes å være i henhold til arbeidstegningene. Ja
- C: Kontrolldokumentasjon bekrefter at arbeidet er kontrollert. Ja
- D: Ble tilstrekkelig kontrolldokumentasjoner oversendt. Ja

Konklusjon:

Funn ble registrert og foretaket Telemark Vestfold Entreprenør AS interpreterte om sitt kvalitetssystem.

Tilliten til foretaket er bekreftet.

Kontrollarbeidet synes tilfredsstillende utført.



Dag Skauge
Tilsynskoordinator