



Bamble



Drangedal



Kragerø



Porsgrunn



Siljan



Skien

# Tilsynskontoret for byggesaker i Grenland

APLAND & HEIBØ AS  
Moen 12

3948 PORSGRUNN

Dato: 30.11.2009  
Referanse: 09/606-2  
Arkiv: L50  
Saksbehandler: Dag Skauge

## TILSYNSRAPPORT PÅ GNR.300 BNR.822 I SKIEN KOMMUNE.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 97 er det gjennomført tilsyn:

**Tiltak:**

Gnr. 300 Bnr.822

**Sted:**

Greg.Dagssonsgate 56 i Skien kommune.

**Tidspunkt:**

150609.

**Deltakere fra kommunen:**

Tilsynskoordinator: Dag Skauge

**Deltakere fra foretaket:**

Bjørn Apland

**Formål:**

Overordnet tilsyn er å bidra til bedre bygg ved hensiktsmessig dokumentert kontroll og forebygge feil i byggeprosessen.

**Tiltakets art og tilsynsområde:**

Prosjektering     Utførelse

---

**Dokumentasjon:**

- Rutine: Anmodning om ferdigattest.
- Rutine: Håndtering av event. underentreprenører.
- Foretakets kvalitetssystem.
- Rutine for avvik.

Dokumentene i byggesaken m.m. Kontrolldokumenter ble vist fram under tilsyn.

Ved tilsynet ble det funnet avvik.

Foreskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett § 8.1: Å ivareta koordinering og samordning av de ansvarlige kontrollforetakene slik at kontrollen blir helhetlig.

**Observasjoner:**

- observasjoner av foretaket generelt,
- observasjoner i dokumenter

Foretaket viser tillit.

**Konklusjon:**

Funn ble registrert og foretaket Apland & Heibø AS interpreterte om sitt kvalitetssystem.

Tilliten til foretaket er bekreftet.

Kontrollarbeidet synes tilfredsstillende utført.



Dag Skauge  
Tilsynskoordinator

e.post: [dag.skauge@porsgrunn.kommune.no](mailto:dag.skauge@porsgrunn.kommune.no)

Kopi til Skien kommune, Byggesaksenheten v/ Trond Loen, Pb.3004, 3707 SKIEN.