



Bamble



Drangedal



Kragerø



Porsgrunn



Siljan



Skien

# Tilsynskontoret for byggesaker i Grenland

Arkitektkontoret Børve og Borchsenius AS  
Pb 1050

Dato: 16.12.2009  
Referanse: 09/3248-2  
Arkiv: L50  
Saksbehandler: Dag Skauge

3905 PORSGRUNN

## TILSYNSRAPPORT PÅ GNR.300 BNR.1741 og 1742 I SKIEN KOMMUNE.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 97 er det gjennomført tilsyn:

**Tiltak:**

Gnr. 300 Bnr.1741 og 1742. Bygninger.

**Sted:**

Nedre Hjellegate 25 og 26

**Deltakere fra kommunen:**

Tilsynskoordinator: Dag Skauge

**Deltakere fra foretaket:**

Siv.ark. Terje Bjørntvedt

**Formål:**

Overordnet tilsyn er å bidra til bedre bygg ved hensiktsmessig dokumentert kontroll og forebygge feil i byggeprosessen.

**Tiltakets art og tilsynsområde:**

Prosjektering

---

**Dokumentasjon:**

- Foretakets rutine og system for funksjonene søk/pro og kpr.
- Foretakets kontrollplan (sjekklister) vedrørende bygningsprosjektering (kpr).
- Foretakets rutine for dokumentstyring med andre foretak.
- Foretakets rutine for avvik for avvikt og event "avvikslog"
- Foretakets kvalitetssystem.

---

**Dokumentasjon:**

Dokumentasjonen som ble lagt fram: Foretakets kvalitetssystem.

**Observasjoner:**

Beskriv


- observasjoner av foretaket generelt,
- observasjoner i dokumenter

Foretaket hadde kvalitetssystem og prosjektperm til dette tiltaket.

- A: Arbeidet er prosjektert og det foreligger kontrollerte arbeidstegninger. Ja
- B: Kontrolldokumentasjon bekrefter at arbeidet er kontrollert. Ja
- C: Ble tilstrekkelig kontrolldokumentasjoner oversendt. Ja

**Konklusjon**

Tilliten til foretaket er bekreftet.  
Kontrollarbeidet synes tilfredsstillende utført.



Dag Skauge  
Tilsynskoordinator

e.post: [dag.skauge@porsgrunn.kommune.no](mailto:dag.skauge@porsgrunn.kommune.no)

Kopi til Skien kommune, Byggesaksenheten v/ Trond Loen, Pb.3004, 3707 SKIEN.