



Bamble



Drangedal



Kragerø



Porsgrunn



Siljan



Skien

Tilsynskontoret for byggesaker i Grenland

Byggholt AS Region Grenland
v/ Nils Magne Dalene
Pb 45
3701 SKIEN

Dato: 30.12.2009
Referanse: 10/47-2
Arkiv: L50
Saksbehandler: Dag Skauge

TILSYNSRAPPORT PÅ GNR.221 BNR.2235 I SKIEN KOMMUNE.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 97 er det gjennomført tilsyn:

Tiltak:

Gnr. 221 Bnr.2235, 4 mannsbolig

Sted:

Villumskås 39,41,43 og 45 i Skien kommune.

Deltakere fra kommunen:

Tilsynskordinator: Dag Skauge

Deltakere fra foretaket:

Prosjektsjef Nils Magne Dalene

Formål:

Overordnet tilsyn er å bidra til bedre bygg ved hensiktsmessig dokumentert kontroll og forebygge feil i byggeprosessen.

Tiltakets art og tilsynsområde:

Prosjektering

Dokumentasjon:

- Foretakets rutine og system for funksjonene søk/pro og kpr.
- Foretakets kontrollplan (sjekklister) vedrørende bygningsprosjektering (kpr).
- Foretakets rutine for dokumentstyring med andre foretak.
- Foretakets rutine for avvik for avvik og event "avvikslog"
- Foretakets kvalitetssystem.

Dokumentasjon:

Dokumentasjonen som ble lagt fram: Foretakets kvalitetssystem.

Observasjoner:

Beskriv

- observasjoner av foretaket generelt,
- observasjoner i dokumenter

Foretaket hadde kvalitetssystem og prosjektperm til dette tiltaket.


A: Arbeidet er prosjertert og det foreligger kontrollerte arbeidstegninger. Ja

B: Kontrolldokumentasjon bekrefter at arbeidet er kontrollert. Ja

C: Ble tilstrekkelig kontrolldokumentasjon oversendt. Ja

Konklusjon

Tilliten til foretaket er bekreftet.
Kontrollarbeidet synes tilfredsstillende utført.



Dag Skauge
Tilsynsordinator

e.post: dag.skauge@porsgrunn.kommune.no

Kopi til Skien kommune, Byggesaksenheten v/ Trond Loen, Pb.3004 Handelstorget, 3707 SKIEN.