



Bamble



Drangedal



Kragerø



Porsgrunn



Siljan



Skien

Tilsynskontoret for byggesaker i Grenland

Falck Bygg AS
v/ Fredrik Svarverud
Kalstadveien 7

3770 KRAGERØ

Dato: 08.10.2010
Referanse: 09/603-3
Arkiv: L50
Saksbehandler: Dag Skauge

TILSYNSRAPPORT PÅ GNR. 70 BNR. 579 I KRAGERØ EKORNTOPPEN 4B.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 97 er det gjennomført følgende tilsyn:

Tiltak:

Gnr. 70 Bnr.579

Sted:

Ekorntoppen 4 B

Tidspunkt:

07.10.2010.

Deltakere fra kommunen:

Tilsynskoordinator: Dag Skauge

Deltakere fra foretaket:

Prosjektleder Fredrik Svarverud

Formål:

Overordnet tilsynsformål er å bidra til et bedre bygg ved hensiktsmessig kontroll.

Tiltakets art og tilsynsområde:

Prosjektering Utførelse

Dokumentasjon:

- Rutiner og system for funksjonene søk/kpr/og kut.
- Rutine for avvik.
- Kontrollplan (sjekklister) vedrørende bygningsprosjektering (kpr) og sjekklister for (kut) tømmerarbeide.
- Foretakets kvalitetssystem.
- Rutine for styring av andre foretak (org.plan)

Tegninger, beskrivelser, samtykker, kvalitetssystem og sjekklister.

POSTADRESSE
Postboks 128
3901 PORSGRUNN

BESØKSADRESSE: Rådhusgata 7 / 2.etg
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no
Internett-adresse: <http://www.porsgrunn.kommune.no/>

MOBIL
97 62 44 04

TELEFON
35 54 74 41

Observasjoner:

- observasjoner av foretaket generelt,
- observasjoner i dokumenter

Foretaket viser tillit.

- A: Arbeidet er prosjektert og det foreligger kontrollerte arbeidstegninger. Ja
- B: Kontrolldokumentasjon bekrefter at arbeidet er kontrollert. Ja
- C: Ble tilstrekkelig kontrolldokumentasjoner oversendt. Ja

Konklusjon:

Tilliten til foretaket er bekreftet.
Kontrollarbeidet synes tilfredsstillende utført.



Dag Skauge
Tilsynsordinator