



Bamble



Drangedal



Kragerø



Porsgrunn



Siljan



Skien

Tilsynskontoret

for byggesaker i Grenland

Til Telemark Bygg og Eiendom AS
Amt. Aallsgt.23
3717 SKIEN

Dato: 07.11.2007
Referanse: 07/2616-2
Arkiv: L50
Saksbehandler: Dag Skauge

TILSYNSRAPPORT - GNR.21 BNR.3. I SILJAN.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 97 og § 10.1 er det gjennomført tilsyn.

Tiltak:

Gnr. 21 Bnr. 3. AUSTADVEGEN 104 I SILJAN.

Sted:

Siljan kommune.

Tidspunkt:

Torsdag 06.09.07 kl.13.00.

Deltakere fra kommunen:

Tilsynsleder: Dagfinn Nordstrøm fra Siljan kommune

Tilsynskoordinator: Dag Skauge fra tilsynskontoret for byggesaker i Grenland

Deltakere fra foretaket/foretakene:

Jahn Pettersen.

Formål:

Overordnet tilsyn er å bidra til bedre bygg ved hensiktsmessig dokumentert kontroll.

Tiltakets art og tilsynsområde:

- Rutine for avvik.
- Dokumentasjon som viser at byggelementer tak/vegg er etter forskrifter u.verdi.

Dokumentasjon:

Dokumentasjonen som ble lagt fram: Foretakets kvalitetssystem.

Observasjoner:

Beskriv

- observasjoner av foretaket generelt,
- observasjoner i dokumenter

Foretaket hadde kvalitetssystem og prosjektperm til dette tiltaket.

A: Arbeidet er prosjektert og det foreligger kontrollerte arbeidstegninger. Ja

B: Kontrolldokumentasjon bekrefter at arbeidet er kontrollert. Ja

C: Ble tilstrekkelig kontrolldokumentasjoner oversendt. Ja


Konklusjon

Nivå 1- Feilfritt eller ubetydelige mangler

Tilliten til foretaket er bekreftet.

Kontrollarbeidet synes tilfredsstillende utført.

Tilsynsleder/fagtilsyn fra Siljan kommune



Tilsynskoordinator for byggesaker i Grenland.

Kopi til:

Siljan kommune, Miljø og Utvikling.

Pb. 16.

3749 Siljan

e.post:

dagfinn.nordstrom@siljan.kommune.no
janpepe@online.no

koordinator:

dag.skauge@posgrunn.kommune.no