



Bamble



Drangedal



Kragerø



Porsgrunn



Siljan



Skien

Tilsynskontoret for byggesaker i Grenland

Tyrolerhus AS
Pb 101
3201 Sandefjord

Dato: 07.06.2012
Referanse: 11/324-3
Arkiv: L50
Saksbehandler: Dag Skauge

TILSYNSRAPPORT PÅ GNR.17 BNR.225 I SILJAN KOMMUNE.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 25 er det gjennomført tilsyn:

Tiltak:

Gnr. 17 Bnr.225, Bolig

Sted:

Siljan kommune.

Deltakere fra kommunen:

Tilsynskoordinator: Dag Skauge

Siljan kommune: Dagfinn Nordstrøm

Deltakere fra foretaket:

Else-Gro Andersen

Formål:

Overordnet tilsyn er å bidra til bedre bygg ved hensiktsmessig dokumentert kontroll og forebygge feil i byggeprosessen.

Tiltakets art og tilsynsområde:

Prosjektering

Dokumentasjon:

- Foretakets rutine og system for funksjonene søk/pro.
- Foretakets kontrollplan (sjekklister) vedrørende bygningsprosjektering.
- Foretakets rutine for dokumentstyring med andre foretak.
- Foretakets rutine for avvik for avvikt og event "avvikslog"
- Foretakets kvalitetssystem.

Dokumentasjon:

Dokumentasjonen som ble lagt fram: Foretakets kvalitetssystem.

Observasjoner:

Beskriv


- observasjoner av foretaket generelt,
- observasjoner i dokumenter

Foretaket hadde kvalitetssystem og prosjektperm til dette tiltaket.

- | | |
|---|----|
| A: Arbeidet er prosjektert og det foreligger kontrollerte arbeidstegninger. | Ja |
| B: Kontrolldokumentasjon bekrefter at arbeidet er kontrollert. | Ja |
| C: Ble tilstrekkelig kontrolldokumentasjoner oversendt. | Ja |

Konklusjon

Tilliten til foretaket er bekreftet.
Kontrollarbeidet synes tilfredsstillende utført.



Dag Skauge
Tilsynskoordinator

e.post: dag.skauge@porsgrunn.kommune.no

Kopi til Siljan kommune, M.Thorvaldsen, Pb.16, 3749 PORSGRUNN.